

PLAQUETTE DE TEST D'ANCRAGE PTA



UTILISATION :

Les plaquettes de test de point d'ancrage permettent de tester la résistance des points de fixation déjà installés. Leur utilisations sont simple et la mise en œuvre rapide.

Elles se positionnent entre le point d'ancrage et un dispositif de mise sous tension type TPAP3. L'utilisateur met en charge la plaquette jusqu'à rupture de celle-ci.

Il ne doit constater aucun glissement ou déformation du point d'ancrage pour valider l'essai.

Ces plaquettes de test sont une solution économique, fiable et sans contrainte pour réaliser des tests.

Elles sont à usage unique et numérotées.

Code	Charge de rupture	Epaisseur	Quantité par lot
-	daN	mm	-
PTA500	500	3	20
PTA1000	1000	3	20
PTA1500	1500	3	20
PTA2000	2000	3	20
PTA3000	4000	5	20